

Post-Cleaning-Report

Standort der Anlage: [REDACTED]

Zeitpunkt der Reinigung: [REDACTED]



Sehr geehrter [REDACTED]

in diesem Post-Cleaning-Report finden Sie die Dokumentation vor/nach der Reinigung sowie das Ergebnis unserer Sichtkontrolle.

Gemäß Ihrem Auftrag an uns haben wir Ihre PV-Anlage in Belling, Jatznick gereinigt.

Zustand vor der Reinigung

1) Geschätzter Verschmutzungsgrad auf der Moduloberfläche vor der Reinigung:

0-2%

2-5%

5-10%

10+%

2) Auf der Moduloberfläche haben wir folgende Arten der Verschmutzung festgestellt:

- Staub/Pollen:
- Moos/Algen/Grünspan:
- Baumharz:
- Blätter/Äste:
- Vogelkot:
- Flechten:

mittlere Verschmutzung
leichte Verschmutzung
keine Verschmutzung
keine Verschmutzung
mittlere Verschmutzung
keine Verschmutzung





Dieses Bild zeigt den Verlauf der Verschmutzung innerhalb eines Tages: Das linke Feld wurde kurz vor der Aufnahme gereinigt, das rechte Feld wurde am Vortag gereinigt.

Ergebnis nach der Reinigung

3) Entfernte Verschmutzung auf der Oberfläche:

Die Verschmutzungen auf der Oberfläche konnten bis auf einen Schmierfilm an einigen Stellen entfernt werden. Der Schmierfilm sitzt vor allem dort, wo Module nach unten gewölbt sind und dadurch weniger Bürstenwirkung stattfindet.





4) Bei der Sichtkontrolle haben wir augenscheinlich festgestellt:

-defekte Module	keine
-lose Bauteile	keine
-Verschattung auf Modulen	keine

Bitte beachten Sie, dass dieser Report zu Dokumentations- und Anschaulichkeitszwecken dient, jedoch keine technische Wartung oder umfassende Inspektion ersetzt.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die Beauftragung unserer Reinigungsdienstleistung und hoffen, Sie weiterhin damit unterstützen zu dürfen.

Mönkeberg, den

Konstantin Postel