

Post-Cleaning-Report

Standort der Anlage [REDACTED]

Zeitpunkt der Reinigung: [REDACTED]



Sehr geehrter [REDACTED]

in diesem Post-Cleaning-Report finden Sie die Dokumentation vor/nach der Reinigung sowie das Ergebnis unserer Sichtkontrolle.

Gemäß Ihrem Auftrag an uns haben wir Ihre PV-Anlage in Münster gereinigt.

Zustand vor der Reinigung

1) Geschätzter Verschmutzungsgrad auf der Moduloberfläche vor der Reinigung:

~~0-2%~~

~~2-5%~~

5-10%


10+%

2) Auf der Moduloberfläche haben wir folgende Arten der Verschmutzung festgestellt:

- Staub/Pollen:
- Moos/Algen/Grünspan:
- ölhaltiger Biofilm:
- Baumharz:
- Blätter/Äste:
- Vogelkot:
- Flechten:

starke Verschmutzung
leichte Verschmutzung
keine Verschmutzung
keine Verschmutzung
keine Verschmutzung
leichte Verschmutzung
keine Verschmutzung





Ergebnis nach der Reinigung

3) Entfernte Verschmutzung auf der Oberfläche:

Die Verschmutzungen auf der Generator-Oberfläche konnten entfernt werden.





4) Bei der Sichtkontrolle haben wir augenscheinlich festgestellt:

-defekte Module	keine
-lose Bauteile	keine
-Verschattung auf Modulen	keine

Bitte beachten Sie, dass dieser Report zu Dokumentations- und Anschaulichkeitszwecken dient, jedoch keine technische Wartung oder umfassende Inspektion ersetzt.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die Beauftragung unserer Reinigungsdienstleistung und hoffen, Sie weiterhin damit unterstützen zu dürfen.

Mönkeberg, [REDACTED]

